



## TEKASOL sprej na čistenie brzd



### VLASTNOSTI:

Tekasol čistič brzd je okamžite použiteľná bezfarebná tekutina v spreji s charakteristickým zápachom nafty. Rýchle a účinne odstraňuje masť, oleje, zvyšky brzdovej kvapaliny a špinu z kotúčových a bubnových brzd a ich súčastí. Odparuje sa bez zvyškov a stôp. Aktívna látka je vysoko horľavá a nesmie sa používať keď je motor zapnutý. Môže sa použiť na čistenie iných súčastok z kovu, skla a keramiky. Prípravok neobsahuje dichlormethan. Hnací plyn neobsahuje CFC.

### OBLASŤ POUŽITIA:

Na čistenie brzd (obloženia, bubny, doštičky, kotúče...). Zvyšuje spoľahlivosť brzdneho systému a predlžuje životnosť. Zabraňuje pískaniu brzd. Spoľahlivo odstraňuje masť a čistí spojky, obloženia a motorové diely (čerpádlá, karburátory...). Okrem toho sa používa v autodielnach, strojárstve, priemysle, v domácnosti na servis a údržbu.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Dózu dôkladne pretrepeme a aplikujeme. Sprej dostatočne nastriekame na diely a necháme odpariť alebo utrieme mäkkou handričkou. Výsledok je dosiahnutý po niekoľkých minútach. Podľa potreby pre zvýšenie účinnosti sa môže postup zopakovať. Sprej sa môže používať vo všetkých smeroch 360°.

### SKLADOVANIE:

Výrobok je nutné skladovať vo zvislej polohe. Optimálna teplota skladovania je 10 až 20°C. Expiračná doba je 36 mesiacov.

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Obsahuje propán-2-ol.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Uchovajte mimo dosahu detí. Uchovajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

### UPOZORNENIE:

Návody sú vypracované na základe nášho výskumu a skúseností, napriek tomu odporúčame podľa špecifických podmienok a spôsobu práce urobiť skúšku pred použitím.

### DODÁVA:

Rebiop, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, 037/630 63 03, rebiop@rebiop.sk